

0.64Ⅲ SERIES CONNECTOR

1. 製品名称及び型番

*注記：型番（パーツナンバー）は、リスト中親番号にダッシュ付きの 1 桁の数字をもって構成されます。各親番号に対するダッシュ付き番号の詳細は顧客用図面またはカタログを参照下さい。なお、接頭の数字がゼロの場合は、ゼロ及びダッシュは省略されます。

1.1 ハウジング

AMP 型番*	名称
1674919	0.64Ⅲ/1.0Ⅲ 31 極 プラグ・アッセンブリ (メス・ハウジング)
1674922	0.64Ⅲ/1.0Ⅲ 32 極 プラグ・アッセンブリ (メス・ハウジング)
1827617	0.64Ⅲ/1.0Ⅲ 33 極 プラグ・アッセンブリ (メス・ハウジング)
1674925	0.64Ⅲ/1.0Ⅲ 34 極 プラグ・アッセンブリ (メス・ハウジング)
1674558	0.64Ⅲ/1.0Ⅲ 35 極 プラグ・アッセンブリ(A) (メス・ハウジング)
1674928	0.64Ⅲ/1.0Ⅲ 35 極 プラグ・アッセンブリ(B) (メス・ハウジング)
1473193 6473193	0.64Ⅲ/1.0Ⅲ 70 極 キャップ・アッセンブリ (オス・ハウジング)
1376430 6376430	0.64Ⅲ/1.0Ⅲ 135 極 キャップ・アッセンブリ (オス・ハウジング)
1612435	0.64Ⅲ/1.0Ⅲ 167 極 STD キャップ・アッセンブリ (オス・ハウジング)
1318813 6318813	0.64Ⅲ/1.0Ⅲ 167 極 キャップ・アッセンブリ (オス・ハウジング)
1473649 6473649	0.64Ⅲ/1.0Ⅲ 200 極 キャップ・アッセンブリ (オス・ハウジング)
1746863	0.64Ⅲ/2.3Ⅱ 26 極 プラグ・ハウジング・アセンブリ
1746864	0.64Ⅲ/2.3Ⅱ 24 極 プラグ・ハウジング・アセンブリ
1746865	0.64Ⅲ/2.3Ⅱ 30 極 プラグ・ハウジング・アセンブリ
1717103	0.64Ⅲ 8 極 プラグ・ハウジング・アセンブリ
1746875	0.64Ⅲ 8 極 プラグ・ハウジング・アセンブリ(1ROW-TYPE)
1717106	0.64Ⅲ 12 極 プラグ・ハウジング・アセンブリ
1746872	0.64Ⅲ 12 極 プラグ・ハウジング・アセンブリ(SHORT BODY-TYPE)
1747375	0.64Ⅲ 12 極 プラグ・ハウジング・アセンブリ(KEYING-TYPE)
1717109	0.64Ⅲ 16 極 プラグ・ハウジング・アセンブリ
1717112	0.64Ⅲ 24 極 プラグ・ハウジング・アセンブリ
1717115	0.64Ⅲ 28 極 プラグ・ハウジング・アセンブリ
1717118	0.64Ⅲ 32 極 プラグ・ハウジング・アセンブリ
1674312	0.64Ⅲ 40 極 プラグ・ハウジング・アセンブリ

Fig.1

1.2 コンタクト

AMP型番*	名称	適用電線 ⁽¹⁾ (○:適用, -:適用外)									
		種類	0.22	0.3	0.3f	0.35	0.5	0.85	1.25	1.5	1.5f
1674311	0.64Ⅲリセプタクル (メス端子)	CAVUS	-	○	-	-	○	-	-	-	-
		AVSS/AVSSH	-	○	-	-	○	-	-	-	-
		CAVS	-	○	-	-	○	-	-	-	-
		AESSX	-	○	-	-	○	-	-	-	-
		AVX	-	-	○	-	-	-	-	-	-
		CHFUS	-	-	-	○	-	-	-	-	-
316836 316837	1.0Ⅲリセプタクル S (メス端子)	CAVUS	-	○	-	-	○	○	-	-	-
		CAVS/AVSS	-	○	-	-	○	○	-	-	-
		AVS	-	○	-	-	○	-	-	-	-
316838	1.0Ⅲリセプタクル M (メス端子)	CAVUS	-	-	-	-	-	-	○	-	-
		CAVS/AVSS	-	-	-	-	-	○	○	-	-
		AVS	-	-	-	-	○	-	-	-	-
1674769	1.0Ⅲリセプタクル ML (メス端子)	CAVS/AVSS/CAVUS	-	-	-	-	-	-	○	-	-
		CHFUS	-	-	-	-	-	-	-	○	-
		HFSS	-	-	-	-	-	-	-	-	○

(1) 適用電線は評価結果により変更する場合があります。

Fig.2

1.3 構成図




Fig.3

2. 顧客の受入検査

AMP 品質管理規定により検査を行い、出荷に際しては完全なロット管理を行っていますが、受入検査として少なくとも該当製品の顧客用図面の内容について、検査をすることが望まれます。

3. 保管および運搬時の取扱いについて

3.1 端子

- (1) 梱包箱から出された状態での放置、運搬は避けて下さい。
- (2) リールのフランジの面だけを持って運ばないで下さい。リールが破損し、圧着機にかからなくなります。




Fig.4

- (3) 湿気の多い所には放置しないで下さい。直射日光にあたらない乾燥した清潔な屋内で、かつ常温常湿(5～35℃、45～85%RH)の環境下に保管して下さい。
- (4) 圧着機から一時取り外されたリールは、その先端の端子を適切な紐や針金によってフランジに結び、リールがほどけない様にして下さい。




Fig.5

3.2 ハウジング

- (1) 直射日光にあたらない乾燥した清潔な屋内で、かつ常温常湿(5～35℃、45～85%RH)の環境下に保管して下さい。
- (2) 露出状態での運搬や、長時間放置することは避けて下さい。
- (3) 運搬の際は、落下・衝撃を避けて下さい。

4. 基板への取付作業

オス・コネクタの端子（基板側）を基板の穴に差込み、ねじ止めをした後、半田付けをします。尚、作業の際は以下の点に注意して下さい。

- (1) 基板への取付、半田付は受入後3ヶ月以内に行って下さい。
- (2) 基板の推奨取付寸法は、該当製品の図面を参照して下さい。
- (3) 端子（基板側）を変形させないように注意して下さい。基板への取付が出来なくなります。
- (4) ねじ止めは、適正なねじを使用し、適正なトルクで締め付けて下さい。

推奨ねじ；JIS B1115, B1122 タッピンねじ、なべ2種、呼び径3mm、長さ6mm以下
推奨トルク；実際に使用される基板、ネジの組合せ毎に管理値を設定して下さい。

- (5) ねじの締め直しは行わないで下さい。
- (6) 半田付け時の熱で端子やハウジングに変色、変形のないよう注意して下さい。
- (7) その他、端子（嵌合側、基板側）やハウジングを傷つけたり、変形させたりしないよう注意して下さい。また、嵌合部に異物などの混入、付着がないよう注意して下さい。




Fig.6

5. 圧着作業

圧着作業は、必ずAMP指定の工具を使用し、かつ指示された規定にしたがって実施して下さい。

5.1 電線

5.1.1 適用電線

適用電線については、Fig.2 を参照して下さい。

5.1.2 端末加工上の注意

芯線の傷、切断、切欠きがないように注意して下さい。




Fig.7

5.2 圧着機の手扱いについて

自動機取扱説明書 412-5022(日本語版)・CM-418J(英語版)・412-5539 (別冊)を参照して下さい。

*詳細やご不明な点は、弊社フィールドサービス部へお問い合わせ下さい。

5.3 圧着条件

0.64Ⅲメス端子に関しては、取付適用規格 114-5329 (別冊)、

1.0Ⅲメス端子に関しては、取付適用規格 114-5217 (別冊)の条件にしたがって実施して下さい。



5.4 圧着端子の保管及び取扱いについて

- (1) 乾燥した清潔な場所に保管して下さい。また、長時間にわたり露出状態で放置することは避け下さい。
- (2) 束ねる場合は、100本を限度とし、端子のからみ・変形のないよう十分注意して下さい。
- (3) 多量に積み重ねると突起部が引っかかり、また重量のために端子が変形し、接触不良等の原因となりますので注意して下さい。

6. ハーネス製造作業

6.1 メス端子のハウジングへの挿入

- (1) リテーナーが仮係止状態になっていることを確認します。万一、本係止状態になっている場合は、仮係止状態にして下さい (6.3 参照)。本係止状態では端子が挿入できません。



- (2) 次に端子のめっきの種類を確認します。メス端子のめっきは、嵌合するオス・コネクタの該当するオス端子と同種類にします。

オス・コネクタのめっき仕様は該当製品の図面を参照して下さい。

注意 異種めっきの組合せにはしないで下さい。

- (3) Fig.10 のような向きにメス端子を指定のキャビティ (メス端子が収納される穴) に挿入します。端子が係止され、それ以上挿入できなければ完了です。






Fig.10

- (4) 更に電線を 20N 以下で引張り、端子が抜けてこないことを確認して下さい。

6.2 ダブルロック（二重係止）作業

- (1) 全てのメス端子を挿入した後、リテーナーを押し込み本係止状態にします。係止部全てのつめが係止されたことを確認して下さい。これで端子のダブルロックが完了です。



- (2) リテーナーが押し込めない場合は、無理に押し込まず、メス端子の挿入不足がないか再度確認し、完全に挿入して下さい（6.1 参照）。挿入不足のメス端子がある場合、リテーナーを押し込むことができません。

6.3 ダブルロックの解除方法

メス端子を挿入する場合や引き抜く場合は、リテーナーを仮係止状態にします。本係止状態では、挿入、引き抜きはできません。

- (1) リテーナーの治具挿入部に約 1mm の精密ドライバーを差込んで下さい。
(2) リテーナーを仮係止状態まで（飛出し量：0.95mm、0.64mm 8 極のみ 1.45mm）引き出します。

注意 リテーナーを必要以上に引き出さないで下さい。破損の原因となります。




Fig.13

6.4 メス端子の引き抜き方法

- (1) リテーナーが仮係止状態になっていることを確認します。万一、本係止状態になっている場合は、仮係止状態にしてください (6.3 参照)。本係止状態では端子が引き抜きできません。
- (2) メス端子の引き抜きには、専用工具(PN:1729375-1)を推奨します。専用工具の取扱説明書 411-78139 に従ってください。
- (3) 専用工具が無い場合は、幅 1.4~1.8mm の精密ドライバ等を所定の穴へ挿入し、その先端でハウジングランスを持ち上げながら電線を引張り、端子を引き抜きます。




Fig.14

注意 端子引き抜き時、A 部に無理な力を加えないで下さい。破損の原因となります。

注意 無理にこじると治具・ランスが変形し、保持力低下の原因となりますので注意して下さい。また、引き抜き作業は 10 回以上繰り返さないで下さい。保持力が低下します。

- (3) 端子が抜けない場合は、無理に抜かずにランスを確実に解除して下さい。

注意 抜き治具やドライバーをメス端子内部に挿入させないよう注意して下さい。万一、挿入させてしまった場合、再使用せずに新品のメス端子と交換して下さい。




Fig.15

6.5 ハーネス製品の管理

6.5.1 取扱いについて

コネクタや電線に無理な力を加えたり、衝撃を与えたりしないように十分注意して下さい。

6.5.2 電線の結束やテーピングについて

束ね位置はコネクタ端面から 30mm 以上離し、かつ電線に無理な力がかからないように注意して下さい。




Fig.16

6.5.3 導通検査について

(1) 導通検査に使用する治具は、相手側コネクタ又は同等のものを使用して下さい。

(2) メス端子内部に、検査用プローブを単独で絶対に挿入させないで下さい。必ず電線側から当てて下さい。

注意

万一、挿入させてしまった場合、必ず新品のメス端子と交換して下さい。

(3) 導通検査用治具使用の際は弊社に御連絡下さい。

6.5.4 保管について

乾燥した清潔な場所に保管して下さい。また露出状態で長時間放置しないで下さい。

6.5.5 出荷・運搬について

適正な梱包箱を利用し、塵埃、雨水等を防止し、丁寧に取扱うよう注意して下さい。

7. コネクタの嵌合及び引き抜き作業

7.1 コネクタの嵌合

(1) 端子のハウジングへの装着状態、電線の束ね位置は正しいか、またリテーナーが本係止状態になっていることを確認して下さい。仮係止状態になっている場合は本係止状態にして下さい。(6.2 参照)。

(2) 次に、端子の変形、変色、傷、錆、ハウジングの変形、割れ、欠損、変色等の異常がないか確認して下さい。

注意

万一、異常を発見した場合、必ず新品と交換して下さい。

(3) 指定のメス・ハウジングをオス・コネクタに Fig.17 のような向きに真っ直ぐ挿入して下さい。

「パチン」と音がしてそれ以上押し込むことができなければ嵌合は完了です。挿入できない場合は、無理に押し込まず、(1)、(2)の項目を再度確認して下さい。

注意

挿入時は絶対にコネクタをこじらない（挿入方向以外に力を加えない）よう注意して下さい。




Fig.17

(4)更にメス・ハウジングを軽く引張り、抜けてこないことを確認して下さい。

7.2 コネクタの引き抜き

メス・ハウジングをつかみ、ロックレバーを押し下げながら真っ直ぐ引き抜きます。引き抜けない場合は無理に引張らず、ロックが完全に解除されているか確認して下さい。

注意

引き抜き時は絶対にコネクタをこじらない（引き抜き方向以外に力を加えない）よう注意して下さい。

注意

絶対に電線のみを引張らないで下さい。




Fig.18

7.3 その他の注意事項

(1)コネクタの無用な抜き差しはしないで下さい。

(2)指定コネクタ以外のものを絶対に挿入させないで下さい。

嵌合、引き抜き作業時及び嵌合後、電線やコネクタに無理な力、衝撃を与えないよう十分注意して下さい。

(3)嵌合、引き抜き作業時及び嵌合後、電線やコネクタに無理な力、衝撃を与えないよう十分注意して下さい。