












1-1564544-1 AS SHOWN
1-1564544-1 wie gezeigt

DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Lieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung




LOC	DIST	REV	DATE	OWN	APVD
A1	-	G1	10FEB2009	J. Grandzow	11FEB2009
PROJECT NO.	EGATN08345	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
		DETAILS SEE PCN E-09-017435	04AUG2009	SJ	JG
		DETAILS SEE PCN E-10-019944	28OCT2010	SJ	JG
		DETAILS SEE PCN E-11-002703	31MAR2011	DB	JG
		DETAILS SEE PCN E-11-008836	25MAY2011	DB	JG

- NOTES
Bemerkungen
- TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
 - CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
 - PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
 - LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Werkzeuges
 - MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
 - BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Versandkarton
 - MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
 - TE LOGO
TE Logo
 - SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1564542
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 1564542
 - CAVITIES MATED WITH TAB 5.8 x 0.8 MM (SW)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1241895
MAX. WIRE SIZE: 6.0mm² FLR
ATTENTION:
SUITABLE WIRE SEALS FOR CAVITY DIAMETER 8.5MM
MUST BE USED (SAME AS FOR AMP MCP 6.3 CONTACTS)
Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 5.8 x 0.8 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1241895
max. Drahtgroessenbereich: 6.0mm² FLR
Achtung:
Entsprechende Einzeldichtungen fuer Kammerdurchmesser 8.5mm
muessen verwendet werden (die gleichen wie fuer AMP MCP 6.3 Kontakte)
 - INTERFACE ACC. DRAWING: 114-18740-1
Kragenanschluss nach Zeichnung: 114-18740-1
 - MATED WITH COVER SEE TE PN 1670057, 1670364
Passend zu Kappe siehe TE PN 1670057, 1670364
 - SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
 - INTERFACE FOR FIXING PART
RAYMOND ORDER-NO.: 017530, 018162
Schnittstelle fuer Befestigungsteil
Raymond Bestell-Nr.: 017530, 018162
 - MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraehtigung durch Lackieren, liegt nicht
im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE



SCALE 1:1
Maßstab



SCALE 1:1
Maßstab

ITEM NO	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOUR
1	2POS. TAB HOUSING, CODE "1" 2pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "x"	BLACK Schwarz	
1	2POS. TAB HOUSING, CODE "B" 2pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "b"	GREY grau	
1	2POS. TAB HOUSING, CODE "C" 2pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "c"	GREEN gruenn	
1	2POS. TAB HOUSING, CODE "D" 2pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "d"	YELLOW gelb	
2	SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung	WHITE weiss	
3	SEAL FOR SECONDARY LOCKING Dichtung fuer zweite Kontaktsicherung	MYO	

TE ORDER-NO.	REV.	NO. OF POS.	CODE	QUANTITY	ITEM
TE Bestell-Nr.		Polzahl	Kodierung	Stueck	NO ASSY
4-1564544-1	H	2	D	-	4
3-1564544-1	H	2	C	-	3
2-1564544-1	H	2	B	-	2
1-1564544-1	H	2	A	-	1