

Schnittstellenkonverter – USB

TV8468

Mit Hilfe des Schnittstellenkonverters steuern Sie eine Speed–dome–Kamera (TV7090, TV7094) über Ihren PC. Der Schnitt–stellenkonverter wird über einen USB 2.0 Anschluss mit dem PC verbunden: den Speeddome verbinden Sie über eine 2–adrige RS485 BUS–Leitung mit dem Schnittstellenkonverter. Insgesamt können Sie bis zu 32 Speeddome–Kameras mit Ihrem PC bedienen. Dabei kommt eine Speeddome–Kamera direkt an den Konverter, die restlichen 31 Kameras verbinden Sie untereinander. Die maxi–male Übertragungsreichweite vom Schnittstellenkonverter, bis zur letzten Dome beträgt 1200 Meter. Im Lieferumfang enthalten sind eine Treiber–CD und ein USB–Kabel.



Produkthighlights:

- Konvertiert USB auf RS485, halb–duplex
- Sekundenschneller Anschluss
- Inklusive Treiber–CD

Technische Daten

Schnittstellen	USB/RS485	Übertragung von Steuersignalen	(z. B. an High–Speed–Domekameras)
Anschließbare Geräte	max. 32	Übertragung	halb–duplex
Übertragungsreichweite	max. 1200 Meter	Sekundenschneller Anschluss	ja
Abmessung (LxHxB)	34x25x25 mm		