






Index	Änderung	Tsg.	Name
a	Zeichnungsanpassung Zeich./Fertigst. ersetzt durch:	08.11.87	W. Hoffmann
b	Loch-Lay-out geändert, Stifte gekürzt	3.3.80	T. J. J. J.
c	Zeichn. ergänzt, Nr. von 79-9140 in 827001 geändert	10.6.80	T. J. J. J.
d	Zeichn. ergänzt u. berichtigt (Anst. M. C. 0005)	29.8.80	T. J. J. J.
e	05/82 Montage-Hinweis hinzu	2.10.80	T. J. J. J.


Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1980
AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten



Loch-Lay-out für Leiterplatte 1.5 mm.
(Bestückungsseite)



Montage-Hinweis



AMP DEUTSCHLAND GmbH Langen b. Ffm.		K	
827 001 - 2	CuSn4 F52 Zytel E 103 HSL natur	MNL-Stiftsocket, 4-polig 90° abgewinkelt	
Bestell-Nr.	Werkstoff	Nicht taugliche Maße	Formel
22.6.75	13.9.90	2.0.15	C
Ersatz f. 79-9140		G	