

[illegible]

1384342-1



CODING
Kodierung

POLARIZATION
Polarisierungen


-1564542-1

CODING
Kodierung

POLARIZATION
Polarisierungen



10 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TYCO ELECTRONICS WARRANTY.
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von Tyco Electronics.

4805 (3/13)